

## **Coup de neuf sur trois chapelles de Lanester**

**Saint Guénaël, Le Resto, Locunel, trois chapelles bien connues des Lanestériennes et Lanestériens font ou feront l'objet de travaux de rénovation menés par la Ville sur plusieurs années. Symboles du patrimoine de différentes époques, propriétés municipales, lieux de vie et de pardons qui participent au tissu social lanestérien, l'intervention sur ces édifices devenait nécessaire, travaux menés en concertation avec les associations locales utilisatrices de ces chapelles.**

### **Trouver des savoirs faire spécifiques pour la chapelle de Saint Guénaël**

C'est tout l'enjeu des travaux conduits sur la chapelle de Saint Guénaël où sont programmés des travaux de restauration de la fenêtre du chœur, l'encadrement en pierre est détérioré et menace à terme de se déliter. Ces missions appellent des techniques pointues et ne peuvent être confiées qu'à un tailleur de pierre et un vitrailliste, compétences difficiles à trouver.

Les autres interventions prévues sur cet édifice concernent le contrôle de la cloche et des réparations de toiture pour assurer une bonne étanchéité afin de préserver la voute en plâtre intérieure

Après une étude de polychromie, la statue de Saint Guénaël est en cours de restauration et devrait retrouver sa place en janvier prochain (objet inscrit à l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques bénéficiant d'une subvention du département).

### **Entretenir et préserver le bâti à la chapelle du Resto**

La gestion des eaux pluviales et le traitement des ferraillements apparents de la maçonnerie constituent les deux priorités d'intervention sur cette chapelle.

La reprise des gouttières et descentes d'eaux pluviales en extérieur vise à réduire les risques d'infiltration d'eau dans le bâti. Le capotage des rampants protège l'évolution des matériaux dans le temps.

Des travaux d'amélioration terminés en juin 2022 qui visent à sécuriser le site et préserver le bâtiment. La reprise du plâtre intérieur devant être réalisée en juillet.

### **Une mission de maîtrise d'œuvre patrimoniale à la chapelle de Locunel**

Présentant des désordres structurels plus conséquents, la chapelle de Locunel est actuellement fermée au public pour des raisons de sécurité. La dépose du plafond en bois qui était particulièrement dégradé a mis en évidence la fragilité de la charpente.

En effet, la voûte a laissé apparaître une charpente dont la conception pousse sur les murs. Par ailleurs, le diagnostic mené sur l'état parasitaire et sur l'état de conception des bois met en avant que ces derniers sont endommagés par les insectes et cassés par endroits. Les travaux de couverture devant permettre l'installation de chatières facilitant la ventilation du bâti ainsi que la pose de gouttières et de descentes d'eaux pluviales sont suspendus. La mission de maîtrise d'œuvre patrimoniale sera lancée à la rentrée 2022.

**Gilles CARRERIC**  
Maire